

Fiche technique

BRAVA2 - BRAVA2

Désignation :

LUNETTES MONOBLOC POLYCARBONATE

Tailles :

Unique

Coloris :

Flashé - Fumé - Incolore - Jaune - Miel



Descriptif :

Lunettes polycarbonate monobloc, branches type spatules plates souples, nez polycarbonate intégré. Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales, anti-rayures.

Disponible en :

Version oculaires incolores, référence : BRAV2IN , conforme à la norme EN170 (UV)

Version oculaires jaunes (UV400), référence : BRAV2JA , conforme à la norme EN170 (UV)

Version oculaires fumés (UV400), référence : BRAV2FU , conforme à la norme EN172 (protection solaire)

Version oculaires fumés flashés (UV400), référence : BRAV2FF , conforme à la norme EN172 (protection solaire)

Version oculaires incolores flashés (UV400), référence : BRAV2LM , conforme à la norme EN170 (UV)

Matériaux :

Monture et oculaires polycarbonate

Poids : 25 g

Points forts :

Branches rétro réfléchissantes.

BRAVA2 YELLOW: Meilleure visibilité dans le brouillard.

Instructions d'emploi :

Ces lunettes protègent contre les impacts de basse énergie des particules lancées à grande vitesse 45 m/s et à températures extrêmes ($55\pm 2^{\circ}\text{C}$ et $-5\pm 2^{\circ}\text{C}$)*. Il est recommandé avant chaque utilisation d'inspecter les lunettes avec soin, et en cas de détérioration il est nécessaire de les changer. Assurez-vous que la paire de lunette est ajustée confortablement et solidement sur la tête avant d'entrer dans une zone à risques.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone de risques, enlever les lunettes et consulter un médecin.

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité, de produits chimiques ou de substances abrasives.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Nettoyage à l'eau tiède et séchage à l'aide d'un chiffon doux et sec non pelucheux et non abrasif. . En dehors de leur utilisation, ne pas laisser les lunettes hors de leur emballage, ou les transporter non protégées à côté d'autres articles tels qu'outils ou autres objets métalliques.

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, et à la norme européenne EN166:2001 (FT* - Classe optique 1) et

Fiche technique

BRAVA2 - BRAVA2

- EN170:2002 (Filtres pour l'ultraviolet)

Ref.: BRAV2IN (Numéro d'échelon : 2C-1,2)

Ref.: BRAV2JA (Numéro d'échelon : 2C-1.2)

Ref.: BRAV2LM (Numéro d'échelon : 2C-1.7)

- EN172:1994/A1:2000/A2:2001 (Filtres de protection solaire pour usage industriel) :

Ref.: BRAV2FU (Numéro d'échelon : 5-3,1)

Ref.: BRAV2FF: (Numéro d'échelon :5-2.5)

- **EN166** Protection individuelle de l'oeil - Spécifications

1 FT : Marquage oculaires

FT : Marquage montures

- **ANSI** American National Standards Institute

Z87.1-2003

Z87+ : High impact : Résistance à l'impact