


PATE DECAPANTE "SUPERCLEAN"



LA PATE DECAPANTE **SUPERCLEAN** PERMET DE DECAPER LES CORDONS DE SOUDURES SUR LES ACIERS INOXYDABLES.

PROCEDURE DE TRAITEMENT :

APPLICATION A L'AIDE D'UN PINCEAU ANTI-ACIDES.

TEMPS D'ACTION VARIABLE SUIVANT LA NUANCE DE L'ACIER INOXYDABLE A TRAITER ET DU TYPE DE SOUDURE.

- TIG 15 MINUTES
- MIG 30 MINUTES

LE TRAITEMENT SERA SUIVI D'UN RINÇAGE AU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

CONDITIONNEMENT CARTON DE 6 POTS DE 2 KG.

